

# Samsung J7 SM-J710F - не работает тачскрин

Если на смартфоне Samsung Galaxy J7 2016 (SM-J710F) не работает тачскрин после обновления прошивки или после установки нового китайского модуля, то стоит откатиться через Odin на прошивку [J710FXXU3AQF8](#). Дальше обновляться не стоит, потому что Samsung что-то наделали с драйверами сенсорного дисплея (скорее всего сделали это специально!), и с более поздних прошивок китайские сенсоры больше не работают.

[samsung](#), [sm-j710f](#), [sm-j710fn](#), [android](#), [тачскрин](#), [дисплей](#), [не работает тачскрин](#), [не работает сенсор samsung](#)

From:

<https://mr-allen.com/> - **Mr. Allen's Archive**

Permanent link:

<https://mr-allen.com/android/sm-j710f-touch-doesnt-work>

Last update: **2017/12/19 17:34**

